


Stützenanschluss / Durchdringung „Fremdbelag lose“



Zeichnung Nr.: BWS-2212